


## Opleidingsproces schakelbevoegde AVP LS ketenpartners

Naast de WV-LS distributie, mogen er ook geaccrediteerde AVP LS schakelen in de netten van Stedin. Om aan het werk te mogen in de netten van Stedin als Schakelbevoegde AVP LS is het nodig om een accreditatie te krijgen. Hiervoor moet een opleidingstraject gevolgd worden bij Stedin, bestaande uit een aantal cursussen plus een mentortraject aan de hand van het takenboek. Het opleidingsproces ziet er stap voor stap zo uit:

**Om je opleiding vlot te doorlopen meld je je snel en volledig aan via het aanmeldformulier**



### Aanmelden

Wil je je aanmelden voor dit opleidingstraject? [Vul dan het aanmeldformulier in](#) en mail dit naar het adres op het formulier. Op het aanmeldformulier vind je ook een lijst van gevraagde certificaten voor toelating tot de opleiding.